

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "Завод ЖБИ-3"

В. Е. Бандорин.

4 мая 1999г.



внутреннего осмотра скоростного пароводяных подогревателей и элементов системы отопления.

Мы, нижеподписавшиеся, от ОАО "Завод ЖБИ-3"

1. Главный энергетик Валиуллин Г. Г.
 2. Начальник котельной Карпухин И. В.
 3. Мастер ЭМУ Габдрахманов А. Н.
- от ИТЦ "Оргхим" Потапов С. А.

составили настоящий протокол в том, что нами произведен внутренний осмотр скоростного пароводяного подогревателя и радиаторов системы отопления.

При этом установлено:

1. Система отопления в течении отопительного сезона 1998-1999г. г работала жесткой (2,0 - 8,5 мг-экв/кг) недеаэрированной воде, обработанной композицией ККФ, по технологии разработанной ИТЦ "Оргхим" .
2. При переходе на новую технологию с января 1999г из системы отопления интенсивно вымывались ранее образовавшиеся отложения (продувочная вода была черного цвета).
3. На внутренних поверхностях подогревателей накипь и продукты коррозии полностью отсутствует, поверхность труб покрыта сплошной защитной пленкой черного цвета.
4. На внутренних поверхностях радиаторов отложения продуктов коррозии отсутствует, внутренняя поверхность покрыта пленкой черного цвета. В нижней части концевых секций обнаружен мажеобразный осадок, легко удаляемый водой.

Главный энергетик

Г. Г. Валиуллин

Начальник котельной

И. В. Карпухин

Мастер ЭМУ

А. Н. Габдрахманов

От ИТЦ "Оргхим"

С. А. Потапов