



А К Т

внутреннего осмотра водогрейных котлов ДКВр-6,5/13 в котельной «Птицевод» после консервации Композицией ККФ.

Комиссия в составе : начальник ПТО Ильина Т.В., начальник химлаборатории Арчибасова И.А., мастер котельной Минуллин Р.Р. составила настоящий Акт в том, что нами 6 сентября 2006 года произведен внутренний осмотр водогрейных котлов ДКВр-6,5/13 после консервации ингибитором накипеобразования и коррозии «Композиция ККФ».

При этом установлено :

1. Котлы были поставлены на консервацию по окончании отопительного сезона 16 мая 2006г. по технологии и при методическом руководстве ООО «ИТЦ ОРГХИМ» (г. Казань).

2. Перед консервацией в барабанах котлов имелись железистые отложения, в трубах конвективного пучка незначительное количество отложений накипи.

Внутренний осмотр показал :

* внутренние поверхности элементов котлов полностью очищены от имевшихся отложений;

* в нижних коллекторах имеется незначительное количество шлама от разрушенных отложений;

* внутренние поверхности покрыты равномерной блестящей пленкой черного цвета;

* следы и продукты коррозии не обнаружены.

T.V. Ilina

Т.В.Ильина

I.A. Archibasova

И.А.Арчибасова

R.R. Minullin

Р.Р.Минуллин